



Stockholm 2011-04-20

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

**Restaurang på Biskopsudden, del av Djurgården 1:1
S-Dp 2010-08530-54**

Djurgårdens hembyggsförening (Dhf) som inbjudits till samråd i rubricerade ärende får härmed lämna synpunkter.

Dhf ser positivt på att platsen som sedan branden den 1 september 2009 hyst ruinen av restaurangen Lisapåudden nu ser ut att åter bli bebyggd med en restaurang/sjökrog. Dhf anser att återupplivandet av restaurang på platsen är förenligt med lagen om Kungliga nationalstadsparken och att det är angeläget att genomförandet kan ske så snart som möjligt.

Resterna av restaurangbyggnaden rivs liksom en enkel bodlänga för bl.a. sopor och en liten transformatorstation.

En ny restaurangbyggnad föreslås uppföras på brandplatsen med breddning västerut till en större planyta och i två våningar. Utformningen göres speciell med taket vinklat med fält i hög- och lågdalar och väggar av ribbverk mot glas och trä och tak av fjällmönstrad zinkplåt.

Dhf ser kvaliteter i den speciella arkitektoniska utformningen och har ingen erinran mot det föreslagna formspråket. Vid bygglovhantering och genomförande ställs höga krav på detaljutformning. Dhf önskar följa den fortsatta utvecklingen.

En ny bod för sopor och elcentral föreslås uppföras NV om restaurangen. Boden ska försörja även intilliggande marina. Denna bod blir det första man möter vid ankomsten på strandpromenaden österifrån och från P-platsen, varför dess belägenhet och utformning är av betydelse för miljön.

I samband med att bryggan söder om restaurangen ställs i ordning bör den ges den kvalitet som krävs för att turbotar ska kunna lägga till där. Det är också viktigt att den av gående mycket frekventerade vägen mot Waldemarsudde som passerar mellan restaurangen och en kulle hålles i vårdat skick och allmänt tillgänglig.

För Djurgårdens hembyggsförening

Agneta Lundström
ordförande

Margareta Cramér
sekreterare